

## L50

### Scheda tecnica:

#### NOME:

#### GRUPPO:

#### IMPIEGO:

#### **L50**

additivo all'acqua con effetto alluminio, oro o pigmenti capaci di sovrapporre la luce creano effetti luminosi.

da inserire nell'Artecò 7 già colorato e nell'Artecò 7 Metal per ottenere l'Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di Polistof per avere l'Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l'Effetto Tessuto Shantung sempre con L50. Per Mavericks si deve inserire una confezione di L50 della tonalità desiderata in ogni barattolo di Mavericks.

Per il Klondike Ferro applicare una mano di L50 Col. 301 con pennellate in verticale a copertura oppure una mano di L50 Col. 309, utilizzando la spugna di mare PV 32 nel lato più compatto, tamponando il supporto a piacere, in base a quanto ossido di rame si vuole vedere a lavoro finito.

#### CARATTERISTICHE:

**peso specifico:** 1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosità:** = = =

**resa:**

2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7

2 X LT. 0,500 per LT. 5 di ARTECO' 7

2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO' 7 METAL

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO' 7 METAL

LT. 0,100 per LT. 1 di POLISTOF

LT. 0,500 per LT. 5 di POLISTOF

LT. 0,100 per LT. 0,500 di MAVERICKS

Col. 301: LT. 1 per 12 - 13 mq una mano per KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

Col. 309: LT. 1 per 80 - 100 mq una mano per KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**colori:**

colori cartella

**confezioni:**

LT. 0,100 - LT. 0,500

#### ESSICCAMENTO:

**in superficie:**

2 ore a 20°C per il Klondike Ferro

**sovraverniciatura:**

4 ore a 20°C per il Klondike Ferro

**in profondità:**

24 ore a 20°C per il Klondike Ferro

#### CARATTERISTICHE E

#### RESISTENZA:

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità differenti da inserire nell'Artecò 7 già colorato o nell'Artecò 7 Metal oppure all'interno Mavericks o di qualsiasi colore di Polistof.

#### PREPARAZIONE

#### SUPPORTO:

Per il Klondike Ferro accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti, e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare una mano a copertura di Primer 1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.

#### PREPARAZIONE

#### PRODOTTO:

**diluizione:**

pronto all'uso. Mescolare bene.

## SC 00224

### APPLICAZIONE:

### sistema:

versare il prodotto L50 nella confezione di Artecò 7 già colorato, dell'Artecò 7 Metal, nel Polistof o nelle confezioni di Mavericks. Applicare a pennello o con spugna di mare per il Klondike Ferro.

### numero di strati:

1 per il Klondike Ferro

### stabilità:

2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

### NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

**Scheda n° SC 00224 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 6**

**Ottobre 2017**